

«\_\_30\_\_»\_августа\_\_2019г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Курортская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: Курганская область Петуховский район п.Курорт «Озеро Медвежье»,
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание - 2 этажа, \_1398.1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - да
- 1.4. Год постройки здания 1983год, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2020 год, капитального \_\_\_нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курортская средняя общеобразовательная школа»; МБОУ «Курортская средняя общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) п.Курорт «Озеро Медвежье», улица Школьная 7
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности : государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ «Управление образования Администрации Петуховского района»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Петухово, ул.К. Маркса д.7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180 обучающихся
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автовокзал Петухово- П.курорт "Озеро Медвежье" наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - имеется
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_600 м
- 3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДП-В
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-В
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития (РАС)	ДП-В

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В
2	Вход (входы) в здание	ДП - В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП - В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП - В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП - В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП - В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП - В

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*	
------------	--	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР	
2	Вход (входы) в здание	ТР.	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР	
5	Санитарно-гигиенические помещения		
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	
8	<b>Все зоны и участки</b>	ТР	

4.2. Период проведения работ - июнь - август  
в рамках исполнения - План ТР на 2020год  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП - В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДП - В

4.4. Для принятия решения требуется:  
согласование с районными службами жизнеобеспечения

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается -не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_25\_» \_августа\_\_\_\_\_2019г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_1\_\_ от «\_\_25\_\_» \_\_августа\_\_\_\_\_ 2019 г.
3. Решения Комиссии



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Курортская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта п.курорт «Озеро Медвежье» ул. Школьная7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание   2   этажа, 1398.1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта   нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального- нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) : Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курортская средняя общеобразовательная школа»; МБОУ «Курортская средняя общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Курганская область Петуховский район п.курорт «Озеро Медвежье», улица Школьная 7
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ «Управление образования Администрации Петуховского района»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Петухово ул. К.Маркса д.7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180 обучающихся.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автовокзал Петухово - п.курорт"озеро Медвежье"

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития (РАС)	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно


«ВНД» Не организована доступность

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий
2	Вход (входы) в здание	текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нет
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий

5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**  
 директор школы  Н.П. Калинина  
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя  
 объекта)



Приложение А.4



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2**

Наименование территориального образования субъекта РФ	«25» августа 2019 г.
---	----------------------

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Курортская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта п.курорт "Озеро Медвежье" ул.Школьная7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1398.1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1983 год, последнего капитального ремонта НЕТ
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - МБОУ "Курортская средняя общеобразовательная школа"
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Курганская область. Петуховский район. п.курорт "Озеро Медвежье" улица Школьная ,7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Обучение детей.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автовокзал Петухово - п. курорт "Озеро Медвежье",  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- имеется

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: , нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития(РАС)	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В	№1	№1
2	Вход (входы) в здание	ДП - В	№2	№2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП - В	№3	№3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП - В	№4	№4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП - В	№5	№5
6	Система информации и связи (на всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП В		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;



ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП - В

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий
2	Вход (входы) в здание	текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ июнь - август в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_ДП - В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_ДП - В

##### 4.4. Для принятия решения требуется, :

###### 4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной  
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

###### 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать\_\_при приемке школы

###### 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

###### 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

###### 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое \_\_\_\_\_;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей \_\_\_\_\_

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Подпись) \_\_\_\_\_

представители организации,  
расположенной на объекте

(Должность,  
Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_

(Должность,  
Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

(Подпись) \_\_\_\_\_

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией по доступности объекта.

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от « 25 » августа 2019 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**Петуховский район**  
 п. курорт "Озеро Медвежье"  
 ул. Школьная.7  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№1	№	ТР		ТР	
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	есть	№2	№2	ТР		ТР	
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				ТР		Тр	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП - В	№2 и №3	№2 и №3	ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от  
«25» августа 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Петуховский район**

п.курорт"Озеро Медвежье" ул. Школьная.7

МБОУ»Курортская СОШ»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№2	№2	ТР		ТР	
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№2	№2	ТР		ТР	
2.4	Дверь (входная)	есть	№2	№2	ТР		ТР	
2.5	Тамбур	есть	№6	№6	ТР		ТР	
	ОБЩИЕ требования к зоне				ТР		ТР	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание. тамбур	ДП - В	Фото №2 - №6	№2 - №6	ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №\_2\_ от «\_25\_» августа 2019 г.

### І Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: МБОУ «Курортская СОШ» Курганская область  
Петуховский район п.Курорт «Озеро Медвежье» ул. Школьная7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№3	№3	текущий ремонт		текущий ремонт	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№7	№7	текущий ремонт		текущий ремонт	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	№2	№2	текущий ремонт		текущий ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№3	№3	текущий ремонт		текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				текущий ремонт		текущий ремонт	

### ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП - В	№2,3,7	№2.3.7	ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от « 25 » августа 2019г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

\_МБОУ"Курортская СОШ"

Наименование объекта,

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	текущий ремонт		текущий ремонт	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального	нет						

обслуживания							
ОБЩИЕ требования к зоне				текущий ремонт			текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
классы	ДП - В	нет	нет	текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №\_2\_ от «\_25\_» \_августа 2019г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от « 25 » августа 2019г

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от « 25 » августа 2019г



**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**Петуховский район**  
**П.курорт»Озеро Медвежье»**  
**Ул.Школьная.7**  
**МБОУ"Курортская СОШ"**  
Наименование объекта,

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№5	№5	текущий ремонт		текущий ремонт	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				текущий ремонт		текущий ремонт	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
туалетная комната	ДП - В	№5	№5	текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №   2   от «   25   »    августа 2019г

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Наименование объекта, адрес: МБОУ «Курортская СОШ» Курганская область  
Петуховский район п.Курорт «Озеро Медвежье» ул. Школьная 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



п/п	е объекта и название организации, расположенн ой на объекте	Адрес объекта	паспорта доступност и объекта	е работы		результата (по состоянию доступности ) * * * * *		ие затраты		невыполнен ия		ие
				Содержание работ*	Оценка работ**			Объем, тыс.руб.	Оценка * * * * * **			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	МБОУ "Курортская СОШ"	п.курорт"Озе ро Медвежье" ул.Школьная, 7	№ 1	ТР	полность ю	ДП -В		полность ю			ДП - В	

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами:

полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\* \* \* \* \* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) -

доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** -

доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\* \* \* \* \* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием